

## Proc. Administrativo 3- 4.042/2025

**De:** Ederson B. - SEEDU

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 25/03/2025 às 17:01:13

**Setores envolvidos:**

SEGAB-DAAL, SEEDU, APAD

### Req 70 2025 Abdala - ar condicionado | CEM Prof<sup>a</sup> Anita L. Camargo

1. O aparelho da sala mostrada no vídeo realmente funcionou após a manutenção?

R: O aparelho de ar-condicionado da sala mostrada no vídeo estava em pleno funcionamento após a manutenção realizada. No entanto, no final da tarde, houve uma interrupção causada por uma queda de fase no transformador, impactando temporariamente o sistema. A situação foi prontamente resolvida pela empresa especializada ainda no mesmo dia, restabelecendo o fornecimento de energia. Após o reparo do transformador, o equipamento voltou a operar normalmente, garantindo seu perfeito funcionamento. A manutenção do ar-condicionado seguiu conforme o planejado na Escola Anitta, assegurando o conforto e a climatização adequada do ambiente.

Video anexo.

2. Encontra-se ainda em funcionamento?

R: Sim. Video anexo.

—  
**Ederson Marcelo Batista**  
*Secretário de Educação*

**Anexos:**

Video\_Anita\_Ar\_condicionado\_.mp4

Video\_sobre\_o\_transformador.mp4

assinado por 1 pessoa: EDERSON MARCELO BATISTA  
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8FA6-091E-F34B-7287> e informe o código 8FA6-091E-F34B-7287



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8FA6-091E-F34B-7287

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDERSON MARCELO BATISTA (CPF 222.XXX.XXX-08) em 25/03/2025 17:01:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8FA6-091E-F34B-7287>