



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

GABINETE DO PREFEITO

GAP/OF/Nº 105/2025

Votuporanga, 18 de fevereiro de 2025.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para, em atendimento ao Requerimento nº 01/2025, de autoria do Vereador Cabo Renato Abdala, encaminhar informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, conforme anexo.

Na oportunidade, reitero os protestos do mais alto apreço e distinta consideração.

Atenciosamente.

Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
DANIEL DAVID
Presidente da Câmara Municipal de
VOTUPORANGA - SP.

assinado por 1 pessoa: JORGE AUGUSTO SEBA
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/43EB-D555-0EC2-74A8> e informe o código 43EB-D555-0EC2-74A8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 43EB-D555-0EC2-74A8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 18/02/2025 08:34:17 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/43EB-D555-0EC2-74A8>





MEMORANDO SEMOP Nº 015/2025

ORIGEM:	Secretaria Municipal De Obras Públicas (SEMOP)	
PARA:	GAB -	
ASSUNTO:	Resposta ao requerimento 01/2025	
<p>Referente a Requerimento em epígrafe, temos a esclarecer o que segue:</p> <p>Questão 1: Não compete à Prefeitura Municipal a aprovação de projetos no domínio do DENIT. Tão somente foi concedida anuência para que a rede projetada descarregasse as águas pluviais no sistema de drenagem municipal, uma vez que a área da bacia do referido projeto já havia sido considerada no dimensionamento da galeria coletora. Portanto, não há cópia oficial do projeto em posse da Prefeitura Municipal.</p> <p>Questão 2: Sim, porém os dados do dimensionamento hidrológico são de responsabilidade da empresa RUMO. Portanto, o diagnóstico coube à empresa citada, que apontou como principal causa a obstrução das bocas coletoras provocada pelo deslizamento de grandes volumes de terra dos taludes decorrentes das fortes chuvas.</p> <p>Questão 3: Foi comunicado o ocorrido à administração da empresa RUMO que, independentemente desta notificação, já estava tomando as devidas providências para desobstruir a galeria e recompor os taludes.</p> <p>At.te.</p>		
DATA: 10/02/2025	Salvador Castrequini Neto Secretário Municipal de Obras Públicas	ASSINATURA

assinado por 1 pessoa: SALVADOR CASTREQUINI NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E174-C402-4CA1-BE0A> e informe o código E174-C402-4CA1-BE0A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E174-C402-4CA1-BE0A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SALVADOR CASTREQUINI NETO (CPF 073.XXX.XXX-58) em 17/02/2025 10:05:17 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E174-C402-4CA1-BE0A>